


Accupart se complace en anunciar la incorporación de sellos de nylon para nuestro kit de reparación HR-1.



Ordene el BEN702997M, que es el kit mayor de reparación para la válvula tipo HR-1.

Este kit se utiliza para reparar las válvulas 065060 y 065147.

***Llame hoy para solicitar precio y disponibilidad
¡Esperamos satisfacer sus requerimientos***

